

Fideicomiso PGE-CIU





Informe mensual julio 2021 Laura A. Méndez



Estructura:

Índice

- Consideraciones Generales
 - o Conformación y operativa
 - Sistema de recolección
- Datos de la Operativa
 - a) Material ingresado en los últimos doce meses (en kg).
 - b) Material clasificado en el mes (discriminado por material, en kg).
 - c) Material clasificado en los últimos doce meses (discriminado por material, en kg).
 - d) Recuperado/vertido en zona atendida por material (% en el mes).
 - e) Ventas por clasificador en los últimos doce meses (en UYU).



Consideraciones generales:

Con respecto a las consideraciones generales para el mes de julio:

- Recolección: Coreflo continúa desarrollando las actividades de recolección, clasificación y enfardado en 2 turnos.
- Complementa la actividad de recolección de material con el camión municipal que levanta los bolsones de la ciudad.
- Maquinaria: la maquinaria se encuentra funcionando correctamente.
- La previsión es retornar a la recolección "puerta a puerta" a partir del mes de agosto.

Conformación y operativa

La cooperativa actualmente se encuentra integrada por 9 socios, 3 trabajadores que son aspirantes a socios.

Desde que se declaró la emergencia sanitaria, COREFLO continúa trabajando diariamente respetando un protocolo de trabajo que tiene por objetivo respetar las medidas establecidas para la prevención de contagios.

Mantiene un régimen de trabajo separando a los integrantes de la cooperativa en 2 grupos de trabajo; matutino y vespertino.

Sistema de recolección


Si bien el sistema de recolección que efectúan los clasificadores desde el inicio del PGE es puerta a puerta, trasladando los residuos en bolsones y carritos manuales hasta lugares predeterminados de cada circuito. Actualmente por la pandemia se ha fomentado que la población deposite los envases en los PEV o los traslade hasta el acopio ya que cuenta con la ventaja de estar ubicado en el centro de la ciudad trinitaria.



Otros bolsones son recolectados a determinada hora por el camión municipal que los traslada hasta el centro de acopio, ubicado en la ciudad.


Este sistema de recolección se encuentra en un proceso de revisión continuo, con el objetivo de implementar cambios tanto en el formato de recolección como en el desarrollo de canales de comunicación con la población que apunten a incrementar la demanda de material y potencial de recolección.

- Datos de la operativa
- a) Material ingresado en los últimos doce meses (en kg).






b) Material clasificado julio (discriminado por material, en kg).




c) Material clasificado en los últimos doce meses (discriminado por material, en kg).






d) Recuperado/vertido en zona atendida por material (% en el mes).



e) Ventas por clasificador en los últimos doce meses (en UYU).



Nota: Los datos de producción presentados para este mes corresponden a pesos estimados en función de las ventas, ya que la primera quincena de julio por desperfecto no se contó con balanza.